PLANO DEL RÍO JARAMA Y LOCALIZACIÓN DE IMPACTOS



	TÉRMINO MUNICIPAL	U.T.M.	PARAJE	INCIDENCIA	OBSERVACIONES
1	Patones	30TVL6124	Riberas del Jarama	Compactación de suelos y basuras	La gran afluencia de bañistas y visitantes provoca los impactos típicos del turismo de fin de semana
2	Torremocha	30TVL6124 a 30TVL6020	Riberas del Jarama	Desecación periódica del cauce	Exceso de extracción de aguas por el Canal de Isabel II en pozos afectando gravemente a los niveles freáticos
3	Torremocha	30TVL6123	Riberas del Jarama	Extracción de aguas subterraneas	Por parte del Canal de Isabel II con el consiguiente descenso del nivel freático y sin los imprescindibles estudios de valoración para una gestión sostenida.
4	Uceda (Guadalajara)	30TVL6124	Riberas del Jarama	Extracción de aguas subterraneas	IDEM
5	Uceda (Guadalajara)	30TVL5816	Urb. de Caraqiuz.	La urbanización llega hasta el cauce del río..	Invasión de las zonas de policía
6	Uceda (Guadalajara)	30TVL5816	Urb. de Caraqiuz	Depuradora anticuada es de escasa capacidad. Ribera invadida por *Acer negundo*	Esta depuradora, al igual que otras de la zona, está obsoletas, técnica y sin capacidad para los vertidos de la zona.
7	Uceda (Guadalajara)	30TVL5816	Urb. de Caraqiuz	Ribera invadida por *Acer negundo*	Especie alóctona escapada de jardinería ornamental.
8	Talamanca de Jarama.	30TVL5715	Los Mirasoles.	Finca cuya valla llega hasta el cauce del río. Contaminación acústica por el alto volumen de los altavoces.	Valla de reciente construcción.
9	Talamanca de Jarama.	30TVL5712		Plantaciones de choperas hasta la orilla del río.	Riesgo de descalce de ribera.
10	Talamanca de Jarama.	30TVL5714		Repoblación con especies impropias de ribera como *Platanus hispanica*.	El 50% o más de la plantación está seca. Ecotono artificial.
11	Talamanca de Jarama.	30TVL5716 30TVL5713	De Caraquiz a Puente Nuevo	Desecación del cauce del río.	Esta se produce en años de sequía, por la extracción del agua subterránea que realiza el Canal de Isabel II.
12	Talamanca de Jarama.	30TVL5712	Puente Nuevo.	Acumulación de basuras y vertido de escombros.	Estos se encuentran en los taludes de la primera terraza.
13	Talamanca de Jarama.	30TVL5712	Puente Nuevo.	Plantación de especies alóctonas.	La plantación de árboles realizada en la zona recreativa desentona con la vegetación de ribera.
14	Talamanca d e Jarama.	30TVL5711	Los perdigones.	Plantación de chopos. Gravera. Basuras	Daños producido en la vegetación riparia por apertura de pistas. Vaciado de lodos y construcción de defensas, afectando a una aliseda madura.
15	Talamanca de Jarama.	30TVL5711	La Presa	Extracciones de agua del cauce	
16	Talamanca de Jarama.	30TVL5511	Fuente de la Villa, El Estrecho y Los Tres Olmos.	Desvío y destrucción de la vegetación de las orillas. Canalización del río por parte de un particular.	Actuación realizada por un particular, ocasionando un grave atentado ecológico.
17	Talamanca de Jarama.	30TVL5711	Arroyo Valdejudios	Acumulación de basuras.	Esta se produce en el mismo pueblo, lo que supone un foco de infección y un deterioro del entorno.
18	Talamanca de Jarama.	30TVL5711	Arroyo Valdejudio.	Vertidos de purín.	Producidos por una granja cercana.
19	Talamanca de Jarama.	30TVL5710	Las Peñas	Acumulación de basuras.	Vertidos provenientes del polígono industrial.
20	Talamanca de Jarama.	30TVL5710	Las Peñas	Plantación de chopos.	Esta plantación ha producido un descalce en la orilla del río.
21	Talamanca de Jarama.	30TVL5609	Los Sitios.	Competiciones de motocros.	Compactación del suelo, erosión y perdida de cubierta vegetal.
22	Talamanca de Jarama.	30TVL5610	Los Sitios.	Vertidos de aguas residuales.	Estos se hacen directamente al río.
23	Valdetorres de Jarama.	30TVL5506	El Salgalillo.	Casas dispersas en terreno rústico.	Las vallas de las parcelas llegan hasta el cauce del río, impidiendo el paso y ocupando terreno público.
24	Valdetorres de Jarama.	30TVL5504		Urbanizaciones.	Estas se asientan por toda la vega, sin ninguna planificación.
25	Valdetorres de Jarama.	30TVL5303	La Huelga.	Gravera de los Sanes. Antiguo intento de dragado del río.	Ampliación del dique o defensas en detrimento del soto. Vertido de lodos.
26	Fuente el Saz de Jarama.	30TVL5301	Arroyo del Muerto.	Antiguo vertedero	Dispersión de basuras por la ribera. Contaminación paisagistica.
27	Fuente el Saz de Jarama.	30TVK5399	Cañada del Barco Viejo.	Depuradora.	Vertidos de agua no depuradas al r o.
28	Fuente el Saz de Jarama.	30TVK5398	Las Garrigas.	Graveras.	
29	Algete – Fuente el Saz de Jarama.	30TVK5399	Finca Salomón.	Gravera.	Canalización y puente de tubos sobre el río. Gran impacto acústico. Amenazas al encinar de Las Monjas.
30	El Molar.	30TVL5301	La Casilla.	Gravera.	Pegada al cauce del río, con perdida de vegetación riparia.
31	El Molar.	30TVL5304	La Huelga del Taral, Los Galiches.	Gravera.	Invasión del cauce. Dragado del lecho del río y destrucción de vegetación riparia.
32	El Molar.	30TVL5304	La Huelga del Taral.	Urbanizaciones.	Algunas casas están pegadas al cauce del río. Vallas que impiden el paso por dominio público y acumulación de basuras.
33	Algete.	30TVL5293	Puente de la M-100.	Vallas que llegan al cauce. Acumulación de basuras. Relleno de vega y diques por depósitos de gravas.	Zona de uso industrial.
34	Algete.	30TVL5297	Soto Heredad de la Torre	Vertidos incontrolados, pozo y gravera	Modificación del cauce del río, contaminación del acuífero.
35	Algete.	30TVL5291		Gravera y valla.	La valla corta el paso en la franja de dominio público.
36	Paracuellos de Jarama.	30TVL5391	Arroyo de las Quemadas o del Valle.	Contaminación de sus aguas.	En él, vierten sus aguas residuales los municipios de Cobeña y Belvis.
37	Paracuellos de Jarama.	30TVK5488	Casas de Belvis.	Movimiento de tierras.	Alisamiento de la vega y perdida del uso tradicional.
38	Paracuellos de Jarama.	30TVK5488		Pequeñas quemas selectivas. Perdida de vegetación.	Producidas por los pastores para la regeneración de pastos.
39	Paracuellos de Jarama.	30TVk5387	Enfrente de Mesillas del Monte.	Gravera.	Extracción del agua del río y vertido de lodos. Síntomas de colmatación.
40	Paracuellos de Jarama.	30TVK5485	La Quintana.	Gravera no regenerada.	Contaminación visual.
41	Paracuellos de Jarama.	30TVK5484	Pol. Ind. "El Pulido".	Ocupación de zona de seguridad o de policía de río.	Acumulación de residuos sólidos y degradación general de la zona.
42	Paracuellos de Jarama.	30TVK5484	Puente de Paracuellos. Pol. Ind. "Igarsa".	Zona recreativa abandonada.	Esta zona da la impresión de ser una justificación para adecentar el Pol. Ind.. Introducción de especies alóctonas.
43	Paracuellos de Jarama.	30TVK5383	Las Huelgas.	Termo-Química-Electrica de reciclaje de aceites pesados de motor.	Produce humos ácidos. Vertidos al río de las aguas del lavado de depósitos de aceites y cisternas. Vertido a pozos socavados de restos de aceites y lodos contaminados.
44	Alcobendas	30TVK5386	La Ribera.	Primera contaminación orgánica importante de las aguas del Jarama.	Creemos que proviene de Alcobendas, San Sebastian de los Reyes y urbanizaciones de esa zona.
45	Madrid.	30TVK5386	Puente de Paracuellos.	Vertido de Aguas residuales al río.	¿De dónde viene?.
46	Madrid.	30TVK5580	Las Charcas.	Vertidos de origen orgánico.	Vertidos de catering procedentes del aeropuerto. Denunciados y sancionados en varias ocasiones.
47	San Fernando de Henares.	30TVK5577	Puente de FF.CC.	Contaminación acústica y vertido de limos.	Producidos por una planta de áridos a escasa distancia del Barrio de la Estación.
48	San Fernando de Henares.		El Negralejo	Construcción de la M-45	Impacto paisajístico, daños al soto de ribera y contaminación acústica.
49	San Fernando de Henares.	30TVK5673	El Campito.	Vertidos de lodos de depuradora.	Las depuradoras del Canal de Isabel II entregan los lodos para uso agrícola., Los lodos tienen antecedentes de poseer componentes tóxicos.
50	S. Fernando de Henares - Mejorada del Canpo	30TVK5869	Juntas del Jarama y el Henares	Construcción del AVE Madrid-Barcelona	Impacto paisajístico, daños al soto de ribera e impacto acústico
51	Mejorada del Campo	30TVL5873	Unión de los ríos Jarama y Henares	Amanaza de destrucción del patrimonio natural	Realización de obras de las autopistas M-50, R3 y AVE Madrid-Barcelona
52	Rivas – Vaciamadrid.	30TVK5461	Gravera del Porcal	Repoblación con alóctonas.	
53	Rivas – Vaciamadrid.	30TVK5772	Puente de Mejorada del campo	Vertidos de limos desde planta de cribados. Invasión de dominio público y destrucción de vegetación riparia.	Vertidos continuos y directos al río. Las instalaciones no tienen permiso de C.H.T.
54	Rivas – Vaciamadrid.	30TVK5772	Soto del Grillo	Construcción de la M-50 y autopista peaje R3	Impacto paisajístico, daños al soto de ribera e impacto acústico
55	Rivas – Vaciamadrid.	30TVK5967	El Negralejo	Campo de golf	Utilización de plaguicidas. Alto consumo de agua
56	Rivas – Vaciamadrid.	30TVK5866	Cantiles del Piul	Pérdida de población de rapaces.	Las causas son: molestia por caza ilegal (permiso a coto en zona prohibida por la ley 6/94), Parque del Sureste, utilización de fitosanitarios en la agricultura y competencia con el búho real.
57	Rivas – Vaciamadrid.	30TVK5764	Laguna del campillo y ribera.	Impacto acústico y visual. Introducción de especies alóctonas y de jardinería.	Construcción de infraestructuras (metro, tuberías del agua), sin restauración paisajística.
58	Rivas – Vaciamadrid.	30TVK5964	Puente del ff.cc. La Poveda	Impacto acústico por tren recreativo	
59	Rivas – Vaciamadrid.	30TVK5964	Puente del ff.cc. La Poveda	Creación de un talud artificial de tierra en 200 m de ribera	
60	Rivas – Vaciamadrid.	30TVK5563	Laguna de las Juntas.	Vertido de residuos a la lámina de agua. Caza furtiva	En su "restauración" se empleó gran cantidad de residuos plásticos.
61	Velilla de San Antonio.	30TVK5869	Laguna el Raso.	Laguna con desagüe de caz de riego, contaminados por vertidos industriales, agrícolas y ganaderos.	Previsto desviarlos hacia la depuradora.
62	Velilla de San Antonio.	30TVK5670	Finca Soto del Grillo.	Plantación de chopos	Plantación de cultivares con destrucción e invasión de los bordes del soto ripario.
63	Velilla de San Antonio.	30TVK5670	Finca Soto del Grillo.	Bombeo de agua de pozo y de lagunas para riego de maíz.	Confirmada su ilegalidad no se han retirado las instalaciones.
64	Velilla de San Antonio.	30TVK5769	El Sotillo.	Introducción de especies forestales alóctonas para restauración de gravera.	Es preferible que la restauración vegetal se realice de forma natural, aunque el proceso de recuperación sea más lento.
65	Velilla de San Antonio.	30TVK5868	Lagunas de El Picón de los Conejos.	Caza ilegal en zona "C" del Parque Regional	Concesión administrativa del coto M-10785-1 en zona prohibida para esta actividad. Molestias y daños a aves migratorias.
66	Velilla de San Antonio.	30TVK5869	El Rasillo.	Puente caído sobre el río.	Contaminación paisajística.
67	Velilla de San Antonio.	30TVK5969	Casco urbano.	Bombeo de agua desde tres pozos nuevos.	El bombeo se realiza para el riego de praderas.
68	Velilla de San Antonio.	30TVK5969	Casco urbano.	Vertidos de la depuradora.	¿Depura suficientemente el agua?.
69	Velilla de San Antonio.	30TVK5968	Arroyo de Pantueña.	Arroyo contaminado que vierte al Jarama.	Este arroyo recoge las aguas residuales e industriales de Loeches, Torres de la Alameda....
70	Velilla de San Antonio.	30TVK5767	Miralrío	Canalización artificial del río.	Movimiento de tierras en cauce y creación de talud artificial en un tramo de 400 m.
71	Velilla de San Antonio.	30TVK5967	Lagunas de Miralrío.	Eutrofización y compactación del suelo.	Vertido directo del lavado de gravas y practica de moto-cros.
72	Velilla de San Antonio.	30TVK6067	Zona recreativa.	Repoblación con pinos y alóctonas.	Naturalización de especies en detrimento de las autóctonas. Ecotono artificial.
73	Velilla de San Antonio.	30TVK6066	Los Cantillos.	Gravera.	Acumulación de áridos y arenas a escasos metros del cauce del río.
74	San Martín de la Vega.	30TVK5458	Puente de Pindoque.	Vertedero y ruinas.	El vertedero sigue en funcionamiento, vertiéndose las basuras directamente al río.
75	San Martín de la Vega.	30TVK5457	Isla del Herrero.	Canalización con escombros.	Este problema afecta en general a todo el tramo del río que discurre por este municipio.
76	San Martín de la Vega.	30TVK5454	El Viaducto	Construcción de un desagüe y una escollera de 50 metros de largo.	Pérdida de vegetación de ribera
77	Ciempozuelos.	30TVK5144	Laguna de Las Arriadas.	Destrucción del soto de ribera.	Arranque de arbolado y suelo vegetal.
78	Arganda del Rey	30TVK5863	La Poveda.	Vertidos de la depuradora.	El vertido que se realiza al río no está del todo limpio.
79	Titulcia.	30TVK5244	Soto de Bayona.	Repoblación con híbridos.	Aunque la zona esté destinada al recreo, se debería de haber tenido en cuenta la vegetación de la zona.
80	Titulcia.	30TVK5044	Unión de los ríos Jarama y Tajuña.	Canalización.	Márgenes
81	Titulcia.	30TVK5144	Las Arriadas	Plantación de chopos y arranques de taráis.	No se puede considerar como mejora de ribera, ya que para esta plantación se ha destruido parte de un tarayal natural.

Plataforma JARAMA vivo