

DIRECCIÓN GENERAL DE ECONOMÍA CIRCULAR
Área de Disciplina Ambiental
C/ Alcalá nº 16, 3ª Planta, 28014 Madrid

Ref: 10-080030.7/21

ASOCIACION ECOLOGISTAS DEL JARAMA

Nº de Expediente 10-SAMA-00511.4/2021/AB (Cítese al contestar)

Clave tipo de expediente: RESIDUOS

Denuncia formulada por: ASOCIACION ECOLOGISTAS DEL JARAMA, con NIF G80989973

Se han recibido en esta Área de Disciplina Ambiental sendas denuncias con los siguientes datos:

Denunciado: Desconocido

Fechas: 16 de noviembre de 2020 y 28 de marzo de 2021

Lugar: Arroyos: Valdebebas, Zorreras, La Vega (Madrid)

Hechos:

- Vertidos de aguas fecales y residuos sólidos al río Jarama a través de los arroyos Valdebebas, Zorreras y de la Vega. Estos hechos se producen en las inmediaciones de San Sebastián de los Reyes (urbanización La Granjilla, El Fresno...) y Alcobendas (ensanches de Madrid, arroyo de La Vega, arroyo Zorreras, arroyo Valdebebas...).

A fin de comprobar estos hechos, se solicita visita de inspección a los Técnicos de Inspección adscritos a esta Consejería. En el Informe Nº 1525/2021, emitido tras las visitas realizadas en zona arroyo Valdebebas los días 05.07.2021 y 09.07.2021, se refleja lo siguiente:

- Para comprobar la presencia y posible origen de vertidos de aguas fecales y residuos sólidos al río Jarama a través del arroyo Valdebebas, se recorre el cauce de este último desde las proximidades del Club de Golf II La Moraleja y el parque de La Solana hasta su desembocadura en el río.

- El día 5 de julio se realiza visita a la zona del arroyo Valdebebas en el punto donde desemboca al río Jarama, se observa que el arroyo lleva agua con aspecto turbio y color grisáceo. Se pueden ver residuos sólidos (papeles, toallitas, plásticos, propios de las aguas residuales) en las orillas del arroyo, en la vegetación de la ribera y en los troncos de los árboles que alcanzan la altura hasta donde puede llegar el agua con la crecida del arroyo, coordenadas UTM ETRS 89, X: 452906, Y:4483677.

En esta zona se encuentra la ruta cicloturista de Paracuellos del Jarama. El arroyo se encuentra canalizado aguas arriba a su paso por las instalaciones del aeropuerto de Madrid, Adolfo Suárez Madrid-Barajas.

- El día 9 de julio se recorre el arroyo Valdebebas comenzando en las proximidades del club de Golf II La Moraleja y el Parque de La Solana. Se observa que el cauce en esta zona se encuentra seco y no existen residuos sólidos propios de aguas residuales ni en el cauce ni en la vegetación riparia.

Se continúa hacia el río, y a partir del punto del arroyo de coordenadas UTM ETRS 89, X: 449017, Y:4483573, se observan residuos sólidos (papeles, plásticos y toallitas) enredados en la vegetación y en los troncos del arbolado del arroyo.

Se observa una canalización que se une al arroyo Valdebebas en las coordenadas X:449024, Y:4483503 bajo la carretera M-12. En dicha canalización no circula ningún efluente, encontrándose en su cauce arenas y gravas, aunque sí se pueden observar residuos sólidos enredados en las zarzas de las orillas de dicha canalización (papeles y toallitas). Desde la unión de esta canalización al arroyo Valdebebas es donde empiezan a observarse residuos sólidos en el cauce del arroyo hacia el río.

Se pone en su conocimiento que con esta misma fecha se ha dado traslado de dicho informe tanto a la Confederación Hidrográfica del Tajo como al Ayuntamiento de Madrid, dado que afecta a materias de su competencia.

*** NOTA: POR MOTIVOS DE SEGURIDAD RELACIONADOS CON EL COVID 19, SOLO SE ATENDERÁ PRESENCIALMENTE CON CITA PREVIA EN EL TELÉFONO 914382406.**

EL JEFE DE LA UNIDAD TÉCNICA DE
DISCIPLINA AMBIENTAL DEL MEDIO
URBANO

Firma y huella digital al pie